

## Formulaire de suivi de panne

Lieu de l'intervention	Installation électrique	Délais de restitution
Zone traitement de l'eau de la société	Riskelec	30 min

### Situation actuelle de l'équipement :

☒ En fonctionnement    ☐ A l'arrêt    ☒ Sous tension    ☐ Hors Tension

Présence de pièces nues sous tension : ☒ Non    ☐ Oui, lesquelles :

### Mesure particulière à mettre en œuvre sur l'équipement :

Lorsque je dois intervenir hors tension, je coupe le circuit avec le disjoncteur Q1 et appui sur l'arrêt d'urgence.


Lorsque je dois intervenir en présence de tension pour effectuer des vérifications, je dois utiliser mes équipements de protection individuelle EPI

### Défauts constatés :

Après avoir mis l'installation sous tension, je constate :

- que lorsque que le niveau de l'eau est atteint et détecté par le capteur, le voyant présence d'eau ne s'allume pas sur la porte de l'armoire
- que le reste de l'installation (compresseur et autres voyants) fonctionne correctement

### Photo/schéma de la zone en défaut :



Début de l'intervention : Le .../.../... à ...h...min

Fin de l'intervention : Le .../.../... à ...h...min

### Chargé d'intervention :

Nom : .....

Signature :