

Formulaire de suivi de panne

Lieu de l'intervention	Installation électrique	Délais de restitution
Chez le client	Entreprise BARTHEL	1h

Situation actuelle de l'équipement :

☐ En fonctionnement ☒ A l'arrêt ☒ Sous tension ☐ Hors Tension

Présence de pièces nues sous tension : ☒ Non ☐ Oui, lesquelles :

Mesure particulière à mettre en œuvre sur l'équipement :

Lorsque je dois intervenir hors tension, je coupe le circuit avec le disjoncteur Q0 et appui sur l'arrêt d'urgence.


Lorsque je dois intervenir en présence de tension pour effectuer des vérifications, je dois utiliser mes équipements de protection individuelle (EPI)

Défauts constatés :

Après avoir mis l'installation sous tension, je constate :

- que le circuit minuterie commandé par les 3 boutons poussoirs S4, S5 et S6 alimentant les deux lampes L2 et L3 fonctionne correctement.
- que le circuit va et vient commandé par les deux interrupteurs S2 et S3 alimentant la lampe L1 ne fonctionne pas (la lampe ne s'allume pas, quelle que soit la position des interrupteurs).

Photo/schéma de la zone en défaut :



Début de l'intervention : Le .../.../... à ...h...min

Fin de l'intervention : Le .../.../... à ...h...min

Chargé d'intervention :

Nom :

Signature :