

Bon d'intervention dépannage

Désignation de l'installation :

NOM : Maison T2

Secteur :

☐ Industrie

☐ Bâtiment tertiaire

☒ Bâtiment résidentiel

Nom du client :

M. Martin

Défait constaté :

Le circuit télerupteur du couloir commandé par 3 boutons poussoirs alimentant les deux lampes ne fonctionne pas. Aucune lampe ne s'allume.

Signature du client :

M. Martin