

Historique de pannes : *Maison T2 de M. Martin*

Photo de l'installation

Historique des interventions			Installation habitat	
Date	Nom de l'intervenant	Heure d'arrivée et de départ	Intervention effectuée	Observations
20/05/16	Monsieur Patrick	Arrivée à : 11h30 min Départ à : 12h00 min	Changement du bouton poussoir de la sonnerie de l'extérieur	Contact HS
20/08/16	Monsieur Durand	Arrivée à : 15h00 min Départ à : 16h00 min	Changement du contacteur double tarif	Mauvais fonctionnement
10/11/17	Monsieur André	Arrivée à : 08 h15 min Départ à : 08h45 min	Réglage du détecteur de mouvement dans la salle d'eau	Le client souhaitait modifier la temporisation
01/09/18	Monsieur Durand	Arrivée à : 13h30 min Départ à : 13h45 min	Remplacement de la linolithe de la cuisine	Linolithe HS
		Arrivée à :hmin Départ à :hmin		
		Arrivée à :hmin Départ à :hmin		

